

**Губки к разрывным машинам  
типа – Р,  
завод изготовитель ЗИМ  
г. Армавир**

**Паспорт**

## Назначение

Губки гидравлических захватов предназначены для испытания плоских или цилиндрических образцов на разрывных машинах серии Р – 10, Р – 20, Р – 50, Р – 100.

Губки имеют соответствующую маркировку.

Табл.1

Тип испытательной машины	Обозначение	Наименование	Типоразмер	Кол-во
Р - 10	X68.214.088	Губка	Ø 5...10	4
	X68.214.088-01	Губка	Ø 10...20	4
	X68.214.089	Губка	Ø 5...10	4
	X68.214.089-01	Губка	Ø 10...20	4
	X68.214.087	Губка	0,5...10	4
	X68.214.087-02	Губка	10...20	4
Р - 20	X68.214.088-02	Губка	Ø 5...12	4
	X68.214.088-03	Губка	Ø 12...25	4
	X68.214.089-02	Губка	Ø 5...12	4
	X68.214.089-03	Губка	Ø 12...25	4
	X68.214.087-04	Губка	0,5...15	4
	X68.214.087-06	Губка	12...25	4
Р - 50	X68.214.088-04	Губка	Ø 8...18	4
	X68.214.088-05	Губка	Ø 18...36	4
	X68.214.089-04	Губка	Ø 8...18	4
	X68.214.089-05	Губка	Ø 18...36	4
	X68.214.087-08	Губка	0, 5...20	4
	X68.214.087-10	Губка	20...40	4

Продолжение табл.1

Тип испытательной машины	Обозначение	Наименование	Типоразмер	Кол-во
Р -100	Н68.214.015	Губка	Ø 8...16левая	4
	Н68.214.015-02	Губка	Ø 8...16правая	4
	Н68.214.016	Губка	Ø 16...36	8
	Н68.214.016-02	Губка	Ø 36...50	8
	Н68.214.017	Губка	5...30	4
	Н68.214.01-17	Губка	20...50	4

Губки к разрывной машине тип \_\_\_\_\_

Типоразмер \_\_\_\_\_

Обозначение \_\_\_\_\_

Материал \_\_\_\_\_

Дата приемки \_\_\_\_\_

Контролер \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_