

ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫБОРА ГУБОК И ОБОЙМ К РАЗРЫВНЫМ МАШИНАМ

Тип разрывной машины	Обозначение губок, обойм	Вид испытуемого образца	Размер образца в мм	Направление насечки	Количество во губок	Наличие чертежа	Цена
1	2	3	4	5	6	7	8
P-10	х68.214.088-00	кругл.	Ø5-10	правое	4	есть	
	х68.214.089-00	кругл.	Ø5-10	левое	4	есть	
	х68.214.088-01	кругл.	Ø10-20	правое	4	есть	
	х68.214.089-01	кругл.	Ø10-20	левое	4	есть	
	х68.214.087-00	плоск.	0,5-10	–	4	есть	
	х68.214.087-02	плоск.	10-20	–	4	есть	
P-20	х68.214.088-02	кругл.	Ø5-12	правое	4	есть	
	х68.214.089-02	кругл.	Ø5-12	левое	4	есть	
	х68.214.088-03	кругл.	Ø12-25	правое	4	есть	
	х68.214.089-03	кругл.	Ø12-25	левое	4	есть	
	х68.214.087-04	плоск.	0,5-15	–	4	есть	
	х68.214.087-06	плоск.	12-25	–	4	есть	
P-50	х68.214.088-04	кругл.	Ø8-18	правое	4	есть	
	х68.214.089-04	кругл.	Ø8-18	левое	4	есть	
	х68.214.088-05	кругл.	Ø18-36	правое	4	есть	
	х68.214.089-05	кругл.	Ø18-36	левое	4	есть	
	х68.214.087-08	плоск.	0,5-20	–	4	есть	
	х68.214.087-10	плоск.	20-40	–	4	есть	
p-100	х68.214.088-06	кругл.	Ø8-16	правое	4	есть	
	х68.214.089-06	кругл.	Ø8-16	левое	4	есть	
	х68.214.088-07	кругл.	Ø16-36	правое	4	есть	
	х68.214.089-07	кругл.	Ø16-36	левое	4	есть	
	х68.214.088-08	кругл.	Ø36-50	правое	4	есть	
	х68.214.089-08	кругл.	Ø36-50	левое	4	есть	
	х68.214.087-12	плоск.	5-30	–	4	есть	
	х68.214.087-14	плоск.	20-50	–	4	есть	
MP-100, IP-100-0, IP-6053- 100	х68.212.111	плоск.	0,5-20	–	4	есть	
	х68.212.112-02	кругл.	Ø5-2	–	4	есть	
	х68.212.112-02	кругл.	Ø12-20	–	4	есть	
	х68.212.113	кругл.	Ø5,6,8,10,15	–	4	есть	
MP-200, IP-200-0, IP6054- 200	х68.212.127	плоск.	0,5-15	–	4	есть	
	х68.212.127-02	кругл.	Ø12-20	–	4	есть	
	х68.212.137	плоск.	0,5-25	–	4	есть	
	х68.212.138	кругл.	Ø8,10,15,20	–	4	есть	

Тип разрывной машины	Обозначение губок	Вид испытуемого образца	Размер образца в мм	Направление насечки	Количество во губок	Наличие чертежа	Цена
1	2	3	4	5	6	7	8
MP-500, IP-500-0, IP6055-500	х68.212.129	кругл.	Ø18-36	–	4	есть	
	х68.212.129-02	кругл.	Ø8-18	–	4	есть	
	х68.212.130	плоск.	0,5-30	–	4	есть	
	х68.212.130-02	плоск.	20-40	–	4	есть	
	х68.212.131	кругл.	Ø8,10,15,20,25	–	4	есть	
УММ-10	2П1-2-2	плоск.	0,5-6	левое	4	есть	
	2П1-2-1	плоск.	5-11	левое	4	есть	
	2П1-3-I-1	кругл.	Ø6-10	левое	4	есть	
	2П1-3-II-4	кругл.	Ø6-10	правое	4	есть	
	2П1-3-I-2	кругл.	Ø10-16	левое	4	есть	
	2П1-3-II-5	кругл.	Ø10-16	правое	4	есть	
	2П1-3-I-3	кругл.	Ø14-20	левое	4	есть	
УММ-20	2П1-3-II-6	кругл.	Ø14-20	правое	4	есть	
	3П1-2-1	плоск.	0,5-6	левое	4	есть	
	3П1-2-2	плоск.	6-14	левое	4	есть	
	3П1-2-3	плоск.	14-20	левое	4	есть	
	3П1-3-I-1	кругл.	Ø6-8	левое	4	есть	
	3П1-3-II-4	кругл.	Ø6-8	правое	4	есть	
	3П1-3-I-2	кругл.	Ø8-15	левое	4	есть	
	3П1-3-II-5	кругл.	Ø8-15	правое	4	есть	
	3П1-3-I-3	кругл.	Ø14-20	левое	4	есть	
3П1-3-II-6	кругл.	Ø14-20	правое	4	есть		
УММ-50	4П1-2-2	плоск.	0,5-20	левое	4	есть	
	4П1-2-1	плоск.	20-40	левое	4	есть	
	3П1-3-I-1	кругл.	Ø8-18	левое	4	есть	
	3П1-3-II-5	кругл.	Ø8-18	правое	4	есть	
	3П1-3-I-1	кругл.	Ø18-36	левое	4	есть	
	3П1-3-II-4	кругл.	Ø18-36	правое	4	есть	
	113-04	кругл.	Ø16-37	–	4	есть	
	30-010	плоск.	0-10	левое	4	есть	
	30-011	кругл.	Ø7-14	–	4	есть	
	30-012	кругл.	Ø14-20	–	4	есть	
УММ-100	5П1-2-1	плоск.	0,5-35	левое	4	есть	
	5П1-2-1	плоск.	20-50	левое	4	есть	
	5П1-3-I-3	кругл.	Ø18-38	левое	4	есть	
	3П1-3-II-6	кругл.	Ø18-38	правое	4	есть	
	5П1-3-I-2	кругл.	Ø22-46	левое	4	есть	
	3П1-3-II-5	кругл.	Ø22-46	правое	4	есть	
	5П1-3-I-2	кругл.	Ø36-60	левое	4	есть	
	3П1-3-II-4	кругл.	Ø36-60	правое	4	есть	

Тип разрывной машины	Обозначение губок	Вид испытуемого образца	Размер образца в мм	Направление насечки	Количество губок	Наличие чертежа	Цена
1	2	3	4	5	6	7	8
Р-5, ИР-5047	Г67.742.006	плоск.	0,5-5	левое	2		
	Г67.742.006-01	плоск.	0,5-5	правое	2		
	Г67.742.007	плоск.	5-10	левое	2		
	Г67.742.007-01	плоск.	5-10	правое	2		
	Г67.742.008	кругл.	Ø5-10	левое	2		
	Г67.742.008-01	кругл.	Ø5-10	правое	2		
	Г67.742.009	кругл.	Ø10-16	левое	2		
	Г67.742.009-01	кругл.	Ø10-16	правое	2		
2166 Р-5	К захвату ЗРК-0,5						
	Г67.742.095				2		
	Г67.742.096				2		
	Г67.742.097				2		
	Г67.742.098				2		
	К захвату ЗРБ-5						
	Г67.742.104				4		
	Г67.742.105				4		
	Г67.742.106				4		
	К захвату ЗРК-5						
	Г67.742.099				2		
	Г67.742.100				2		
	Г67.742.101				2		
	Г67.742.102				2		
2054 Р-5	К захвату Г66.272.237						
планка	Г68.601.390				4		
Губка №1	Г67.742.008	кругл.	Ø5-10		2		
	Г67.742.008-01 (Г66.272.061)	кругл.	Ø5-10		2		
Губка №2	Г67.742.009	кругл.	Ø10-16		2		
	Г67.742.009-01 (Г66.272.061)	кругл.	Ø10-16		2		
2055Р-0,5	К захвату Г66.272.126						
Губка №1	Г67.742.022	кругл.	Ø5-10		2		
	Г67.742.028 (Г66.272.126)	кругл.	Ø5-10		2		
Губка №2	Г67.742.024	кругл.	Ø10-16		2		
	Г67.742.027 (Г66.272.126)	кругл.	Ø10-16		2		
Планка	Г68.601.390 (Г66.272.237)				4		

